

Tipps zur Serie 11

- 3.1, 3.2, 3.3, 3.4: In Übung gelöst.
- 3.5 / 3.6: Analog zu Aufgaben 3.1 bzw. 3.2 in der Übungsstunde.
- 3.7: Wenn ein Teilchen geschnitten worden ist, nennt man dies eine grobe Gleitverteilung. Beim Umgehungsmechanismus stellt sich feine Gleitverteilung ein.
- 3.8: Reine Verständnisfrage!
- Generell: Bei diesen Themen wird wenig gerechnet (ausser bei der Härte), aber besonders ein ZTU-Diagramm kann an der Prüfung kommen! Wichtig ist ein gutes Verständnis! Es lohnt sich auch ein Blick in die Zusammenfassung (ab Seite 17), diese ist relativ umfangreich!